

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date de révision du profil : Mai 2019
Date d'actualisation de la fiche : Mai 2019


Baignade de Martigues Plages Ste Croix-la Saulce




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Plages de Sainte Croix et La Saulce
Commune : Martigues
Département : Bouches-du-Rhône
Région : Sud-PACA
Responsable baignade : le Maire
Surveillance baignade : week-end juin
mi-juin / début septembre
Saison balnéaire : 1er juin au 15 septembre
Nature plage : Sable
Dimension plage : Saulce 60x70m / Ste Croix 95x35m

Carte de la zone de baignade



Localisation des sources potentielles de pollution



Mesures de gestion

Sources potentielles de pollution	Impact	Indicateurs suivis	Mesures de gestion / Procédures	Plans d'actions / Préconisations
Poste de relevage d'eaux usées	Modéré et ponctuel	Panne technique ou coupure électrique Surverse du poste de relevage	1. Télégestion du PR 2. Fermeture si analyse non conforme 3. Adaptation du planning de prélèvement et contre-analyse rapide	Installation d'un capteur de surverse. Fiabilisation du poste de relevage.
Exutoire pluvial	Modéré et ponctuel	Météo France : 1. Niveau orange confirmé 2. Météo rouge confirmé	1. Vigilance météo 2. Fermeture si analyse non conforme 3. Adaptation du planning de prélèvement et contre-analyse rapide	Quantification du rejet en temps de pluie
ANC	Modéré et chronique	Rejet direct d'effluents Non-conformité des installations	1. Vérification du SPANC 2. Fermeture si analyse non conforme	Raccordement du quartier Bastides au réseau collectif

Épisodes de pollutions des 5 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
13/08/2014	Microbiologique	Pluie (ruissellement, rejet pluvial et surverse)	Oui (préventive)	2 jours
28/06/2017	Microbiologique	Pluie (ruissellement, rejet pluvial et surverse)	Oui (préventive)	2 jours
16/07/2018	Microbiologique	Fortes pluies (rejet pluvial et ruissellement)	Oui (préventive)	2 jours
09/08/2018	Microbiologique	Fortes pluies (rejet pluvial, surverse et ruissellement)	Oui (préventive)	1 jour
13/08/2018	Microbiologique	Fortes pluies (rejet pluvial, surverse et ruissellement)	Oui (préventive)	2 jours

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Directive 2006/7/CE



4 stars Excellent
 3 stars Bon
 2 stars Suffisant
1 star Insuffisant
 0 stars Insuffisamment de prélèvements
 no star Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Hierarchisation des sources de pollution

1. Surverse du Poste de refoulement (PR La Saulce)
 2. Rejet pluviaux (ruissellement et surverse)
 3. ANC non conforme (les Bastides)
 4. Sur-fréquentation
 5. Navigation et mouillage
- Absence de prolifération de phytoplancton toxique

